

Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami

- 5.3.1.1.1 Velké bezpečnostní značky - označení: neúplné, neodpovídá rozměr
- 5.3.1.1.1* Velké bezpečnostní značky - označení: poškozené
- 5.3.1.1.6 Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: poškozené
- 5.3.1.1.6* Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

5.3.2 Označování oranžovými tabulkami

- 5.3.2.1.1 Označování oranžovými tabulkami: poškozené,
- 5.3.2.1.8 Označování oranžovými tabulkami: zakrytí neúplné
- 5.3.2.1.1 Označování oranžovými tabulkami: tabulky neodpovídají svým rozměrem,

5.3.2.2 Specifikace oranžových tabulek

- 5.3.2.2.1 Specifikace oranžových tabulek: neodpovídá předepsaný rozměr
- 5.3.2.2.5 Specifikace oranžových tabulek – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

Nesnímatelné cisterny

6.8.2.4 Inspekce a zkoušky

- 6.8.2.4.2 Inspekce a zkoušky: chybí periodická inspekce
- 6.8.2.4.3 Inspekce a zkoušky: chybí zkouška těsnosti (meziperiodická inspekce)
- 6.8.2.4.5. Inspekce a zkoušky: nedoložena inspekční zpráva (certifikát)

6.8.2.5 Značení

- 6.8.2.5.1* Značení (kovový štítek): neúplné,
- 6.8.2.5.1 Značení: poškozené
- 6.8.2.5.2 Značení: neúplné
- 6.8.2.5.2* Značení: poškozené

8.1.4 Hasicí přístroje

- 8.1.4.1 Hasicí přístroje: počet a nesprávná kombinace hmotnosti
- 8.1.4.2 Hasicí přístroje: neschválené provedení
- 8.1.4.3 Hasicí přístroje: neplní požadavky EN
- 8.1.4.4 Hasicí přístroje: prošlá platnost periodické kontroly
- 8.1.4.5 Hasicí přístroje: umístění

8.1.5 Další výbava

- 8.1.5 Další výbava: neúplná

Požadované a předepsané doklady

- 9.1.1.2 Definice: v TP vozidla není uveden typ vozidla dle ADR

Obecné požadavky na konstrukci vozidel EX/II, EX/III, FL, OX a AT

9.2.2 ELEKTRICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

9.2.2.2 Elektrické vedení

9.2.2.2.2 Elektrické vedení: poškozená ochrana

9.2.2.3 Odpojovač akumulátorů

9.2.2.3.1 Odpojovač akumulátorů: chybí

9.2.2.3.2 Odpojovač akumulátorů: chybí zdvojené ovládání

9.2.2.3.2* Odpojovač akumulátorů: chybí označení

9.2.2.3.2** Odpojovač akumulátorů: nefunkční

9.2.2.3.3 Odpojovač akumulátorů: neodpovídá požadavku ADR

9.2.2.3.4 Odpojovač akumulátorů: poškozené konektory odpojovače

9.2.2.4 Akumulátory

9.2.2.4 Akumulátory: nevhodné umístění

9.2.2.4* Akumulátory: poškozená izolace svorek

9.2.2.4** Akumulátory: poškozená izolace víka

9.2.2.5 Příslušenství pod stálým napětím

9.2.2.5.2 Příslušenství pod stálým napětím: nefunkční ochrana

9.2.6.2 Části elektrické instalace umístěné za kabinou řidiče

9.2.2.6.1 Elektrické vedení za kabinou řidiče: poškozená ochrana

9.2.2.6.2 Osvětlení: neschválená žárovka

9.2.2.6.3 Elektrické spojení: poškozené spojení

9.2.2.6.3* Elektrické spojení: spojení neodpovídá ochraně dle IP 54

9.2.3 Brzdový systém

9.2.3.1 Brzdový systém – ABS: chybí

9.2.3.1* Brzdový systém – ABS: poškozený

9.2.3.1** Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

9.2.3.1*** Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

9.2.4 Prevence Požáru

9.2.4.2 Kabina vozidla

9.2.4.2 Kabina vozidla: chybí ochranný štít

9.2.4.2* Kabina vozidla: neschválená bezpečnostní skla

9.2.4.2** Kabina vozidla: umístění ochranného štítu neodpovídá předpisu

9.2.4.3 Palivové nádrže

9.2.4.3 Palivové nádrže: chybí pojistka proti prošlenutí plamene

9.2.4.3* Palivové nádrže: chybí hermetický uzávěr plnicího otvoru

9.2.4.4 Motor

9.2.4.4 Motor: chybí tepelná izolace motoru

9.2.4.5 Výfukový systém

9.2.4.5 Výfukový systém: chybí tepelný štít

9.2.4.6 Zpomalovací brzdový systém

9.2.4.6 Zpomalovací brzdový systém: chybí ochranný tepelný štít

9.2.4.6* Zpomalovací brzdový systém: poškozený ochranný štít

9.2.4.7.1 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním

9.2.4.7.1 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: neodpovídá požadavkům předpisu EHK č. 122

9.2.4.7.2 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: chybí tepelná ochrana

9.2.4.7.3 Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: nefunkční vypínání

9.2.5 Omezovač rychlosti

9.2.5 Omezovač rychlosti: chybí

Dodatečné požadavky na konstrukci vozidel EX/II nebo EX/III

9.3.3 Vozidlo EX/II

9.3.3 Plachta, kabina, ložný prostor

9.3.3 Vozidla EX/II - plachta: neschváleného provedení

9.3.3* Vozidla EX/II - plachta: uvolněná

9.3.3** Vozidla EX/II - plachta: nepokrývá celou ložnou plochu

9.3.3*** Vozidla EX/II - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.3**** Vozidla EX/II - ložný prostor: chybí uzamykání

9.3.4 Vozidlo EX/III

9.3.4.1 Kabina/ložný prostor

9.3.4.1 Vozidla EX/III - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.4.1* Vozidla EX/III - ložný prostor: poškozená nástavby

9.3.4.1** Vozidla EX/III - ložný prostor: chybí uzamykání

9.3.4.2 Nástavba

9.3.4.2 Vozidla EX/III - nástavba: použité materiály neodpovídají EN

9.3.5 Motor a ložný prostor

9.3.5 Motor a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

9.3.6 Vnější zdroje tepla a ložný prostor

9.3.6 Vnější zdroje tepla a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

9.3.7 Elektrické příslušenství

9.3.7.2 Elektrické příslušenství EX/II: chybí zakrytí

9.3.7.2* Elektrické příslušenství EX/II: zakrytí je poškozené

- 9.3.7.2** Elektrické příslušenství EX/II: el. Instalace neodpovídá IP 65
- 9.3.7.3 Elektrické příslušenství EX/III: el. Instalace neodpovídá IP 65, resp. IP 54

Dodatečné požadavky na vozidla určená pro přepravu látek při řízení teplotě

9.6.1 vozidla určená pro přepravu látek při řízené teplotě

- 9.6.1 (c) vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém prostoru z kabiny řidiče chybí
- 9.6.1 (c)* vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém prostoru z kabiny řidiče poškozený nebo není funkční

Dodatečné požadavky na cisternová vozidla FL, OX a AT

9.7.4 Uzemnění vozidel FL

- 9.7.4 Uzemnění vozidel FL: chybí uzemňovací kolík

9.7.6 Ochrana proti nárazu zezadu

- 9.7.6 Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí
- 9.7.6* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená
- 9.7.6** Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

9.7.8 Elektrické příslušenství vozidel FL

- 9.7.8.2 Elektrické příslušenství vozidel FL: neplní požadavky normy IEC 60079

Dodatečné bezpečnostní požadavky na vozidla EX/III

9.7.9 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru, ochrana nákladu proti požáru pneumatik

- 9.7.9.1 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí
- 9.7.9.1* automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený
- 9.7.9.2 ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí
- 9.7.9.2* ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

Dodatečné požadavky na vozidla MEMU

9.8.3 Uzemnění vozidel MEMU

- 9.8.3 Uzemnění vozidel MEMU: chybí uzemňovací kolík

9.8.5 Ochrana proti nárazu zezadu

- 9.8.5 Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí
- 9.8.5* Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená
- 9.8.5** Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

9.8.7 Dodatečné bezpečnostní požadavky

9.8.7 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru

- 9.8.7.1 automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí
- 9.8.7.1* automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený
- 9.8.7.2 ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí
- 9.8.7.2* ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

9.8.8 **Dodatečné další bezpečnostní požadavky**

9.8.8 Nabíjejí výstroj a zvláštní komory: chybí zámky

9.8.8* Nabíjejí výstroj a zvláštní komory: poškozené zámky